

## Der S-Bahn-Ausbau in Ansbach in den Sommerferien 2010



Ab dem 2.8.10 wurde der komplette Oberbau (= Gleise, Schwellen und Schotter) im nordöstlichen Bereich des Bahnhofs abgebaut. 2-Wege-Bagger beherrschten das Gelände, die linke Spalte zeigt Bilder vom 11.8. und die rechte vom 16.8., 23.8. und 3.9.







Zwei mal der Blick nach Westen am 13.8.10



Der Inselbahnsteig zwischen den Gleisen 1 und 25 wurde nicht rechtzeitig fertig. Oben 14.9. und unten 10.9.